

INFORMATION TRAVAUX




Modification du carrefour entre la RD76 et la voie communale 14 Grenay / Saint-Quentin-Fallavier / Heyrieux



**Circulation totalement coupée
du 15 juillet au 7 août dans la zone du chantier**

Le carrefour situé à l'intersection entre la route départementale (RD) 76 et la voie communale (VC) 14 desservant les communes de Grenay, Heyrieux et Saint-Quentin-Fallavier est accidentogène. La cause principale est liée aux comportements dangereux générés par des temps d'attente long. Le Département en concertation avec les communes concernées a donc décidé de sécuriser ce carrefour par la suppression des mouvements de tourne à gauche. Un aménagement provisoire avait été réalisé en juin 2025 avec la mise en place d'une interdiction pour les véhicules de tourner à gauche.

Cette modification ayant contribué à sécuriser cette intersection, un aménagement définitif a été acté. Les travaux ont débuté en décembre 2025 et s'achèveront en août.



Le chantier entre dans sa troisième et dernière phase, du 15 juillet au 7 août pour permettre l'élargissement côté sud, la création de l'ilot central, la réalisation des enrobés définitifs et la mise en œuvre des dispositifs de retenue.

Pour limiter au maximum l'impact de ces travaux sur les usagers, le Département a fait le choix de les programmer pendant les vacances scolaires.

La voirie sera interdite à la circulation dans la zone des travaux. Voir détails au verso.

Pourquoi ces travaux ?

Un carrefour accidentogène à sécuriser en raison de mouvements de tourne à gauche dangereux

- Plus de **18 500** véhicules dont **4 000** poids lourds transitent quotidiennement par la RD 76 entre Heyrieux et Saint-Quentin-Fallavier
- **2 300** véhicules empruntent chaque jour la VC14
- Les vitesses réglementaires sont plutôt respectées.
- De **nombreux accidents**, souvent corporels sont constatés au niveau du carrefour.

Les circonstances liées aux mouvements de tourne à gauche révèlent :

- des chocs par l'arrière lors du freinage des véhicules pour tourner à droite ou à gauche vers la VC14
- des comportements dangereux, conséquence du temps d'attente long lorsque les véhicules souhaitent tourner à gauche.

INFORMATION TRAVAUX



**Circulation
totalement interdite
dans le secteur du chantier.**


Les riverains pourront accéder
à la RD76 depuis le giratoire
d'Heyrieux entre
les RD76/RD518 et également
par la Rue des Perdrix.

Des panneaux informant des
perturbations et invitant les
usagers à contourner ce secteur
via la RD36 et la RD1006 seront
mis en place.



**Informez-vous en temps
réel sur les conditions
de circulation sur
itinisere.fr**

itinisère
LE DÉPARTEMENT



Ces travaux peuvent ralentir significativement la circulation dans ce secteur.

**Il est recommandé d'informer vos collaborateurs et partenaires des
possibles retards et de les inviter à accéder à la ZAC de Chesnes par la
RD1006 et l'autoroute A43.**